


DO CORPO À CIDADE

ACOLHIMENTO PARA A POPULAÇÃO DE RUA



OBJETIVO



SUJEITO URBANO MORADOR DE RUA

O que leva um indivíduo à situação de rua?

- Mudanças econômicas, sociais e políticas
- Catástrofes
- Vícios
- Desemprego
- Dramas / conflitos familiares



SUJEITO URBANO MORADOR DE RUA

Questão do Desabrigo


- Desabrigo físico
- Desabrigo social
- Desabrigo psicológico




CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE RUA

Brasil

Sexo




Idade




Uberlândia

Sexo



Idade



CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE RUA

- Baixo nível de escolaridade
- Renda semanal baixa
- Geração de renda através de trabalho informal
- Alguns possuem característica nômade
- Necessidades pessoais respondidas na rua
- Pouca documentação e acesso aos direitos




PERFIS

- Recém-deslocados
- Mendigos tradicionais
- Pardais



PERFIS

- Andarilhos
- Trecheiros
- Hippies
- Doentes mentais




PERFIS




- Viciados
- Catadores de recicláveis



TERRITORIALIDADE





Indivíduo ou família com pertences




PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM UBERLÂNDIA (2015 e 2016)

Mapa das regiões da cidade com mais concentração de pessoas em situação de rua



UBERLÂNDIA



LEGENDA

- 1 Hemocentro
- 2 CAPS-AD
- 3 Av. Rondon Pacheco/ Av. Paraná
- 4 Albergue Noturno Ramatis
- 5 Proximidades UAI Tibery
- 6 Terminal Rodoviário
- 7 Praça da Bíblia
- 8 Terreno vazio próximo à Rodoviária
- 9 CEAMI Resgate
- 10 Praça Nicolau Ferez
- 11 Cemitério Municipal São Pedro
- 12 Praça Sérgio Pacheco
- 13 Praça Nossa Senhora da Aparecida
- 14 Av. Rondon Pacheco/ Av. João Naves de Ávila
- 15 Viaduto Terminal Central
- 16 Mercado Municipal
- 17 Praça Tubal Vilela
- 18 Praça Clarimundo Carneiro
- 19 Viaduto Joaquim Cordeiro (Griff Shop)
- 20 Proximidades do Camaru
- 21 Av. Tenente Virmondes / Av. Floriano Peixoto
- 22 Av. Rondon Pacheco / Rua Segismundo Moraes

UBERLÂNDIA



Entrevistas

- Casa Santa Gemma
- Albergue Ramatis
- Grupo ADMP

Pesquisa de campo

- Trajeto
 - 1- Praça Tubal Vilela
 - 2- Praça Sérgio Pacheco
 - 3- Praça Nicolau Feres
 - 4- Praça da Bíblia


PESQUISA DE CAMPO



Praça Tibal Vilela

objetos sob bancos e marquises

Pessoas sob de substi




Praça Niclau Senes

Marquise

Usuários de substâncias

Várias roupas e objetos espalhados

pessoas dormindo em colchonetes



banheiro / marquise


pessoas dormindo em colchões sob marquises do banheiro público

Grupo grande no ponto de distribuição de comida


moradores de rua deficientes

PESQUISA DE CAMPO




Praça da Bíblia





PROJETO



1. ABRIGO PORTÁTIL



ABRIGO PORTÁTIL




ABRIGO PORTÁTIL




Imagem 51 – Abrigo – Rondon Pacheco
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor, 2018.

2. INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO



INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO




PLANTA


PROJETO 2 - MOBILIÁRIO URBANO

ESC.: 1/25


INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO




INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO



INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO



INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO



1 - Fechamento do ponto de ônibus em sistema steel frame com vedação em OSB e revestimento em alumínio composto cor cinza


2 - Banco em OSB com dormitório e guarda-volumes na parte posterior. Usado também separadamente do ponto de ônibus.

3 - Placa fotovoltaica para aquecimento de água e iluminação


4 - Parede de equipamentos hidráulicos contendo sanitário, chuveiro, lavatório, espelho, lixeira, porta papel e reservatório

5 - Piso vazado para coleta de água do chuveiro

6 - Porta sanfonada para fechamento da cabine




- Alternativas para parede da cabine - Guarda volumes ou equipamentos hidráulicos.




INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO

MÓDULOS INDIVIDUAIS





MÓDULO DUPLO



INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO

MÓDULO DUPLO ESTENDIDO



MÓDULO TRIPLO



INTERVENÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO




Imagem 57 – Ponto de ônibus - Camaru
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor, 2018.

3. CENTRO DE ACOLHIMENTO

DADOS


- Acolhimento de 80 a 95 pessoas / Refeitório para 100 pessoas
- Área construída 2840,25 m² - 3 pavimentos
- Terreno 2000 m²






CENTRO DE ACOLHIMENTO





CENTRO DE ACOLHIMENTO




CENTRO DE ACOLHIMENTO





CENTRO DE ACOLHIMENTO






Scanned with
CamScanner



CENTRO DE ACOLHIMENTO



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



CENTRO DE ACOLHIMENTO


-  circulação vertical
-  setor administrativo
-  setor de serviços especializados
-  setor de serviços
-  setor de lazer
-  setor íntimo



PLANTA LAYOUT TÉRREO

CENTRO DE ACOLHIMENTO ESC.: 1/200


CENTRO DE ACOLHIMENTO



PLANTA LAYOUT 1º PAVIMENTO

CENTRO DE ACOLHIMENTO

ESC.: 1/200



PLANTA LAYOUT 2º PAVIMENTO

CENTRO DE ACOLHIMENTO


ESC.: 1/200

-  circulação vertical
-  setor administrativo
-  setor de serviços especializados
-  setor de serviços
-  setor de lazer
-  setor íntimo

CENTRO DE ACOLHIMENTO




FACHADA 2 SUDESTE
C=1:10 J=ACQ. IV=1:10 =8C.: 1:125



FACHADA 4 NOROESTE
C=1:10 J=ACQ. IV=1:10 =8C.: 1:125



CENTRO DE ACOLHIMENTO



CENTRO DE ACOLHIMENTO



CENTRO DE ACOLHIMENTO

